







5




6




7



8



9



10



USER'S MANUAL

JIGSAW



JS-65/550R , JS-85/750R , JS-100/950RL



1. INTRODUCTION

To ensure your safety and satisfaction, carefully read through this OWNER'S MANUAL before using the product.

General safety rules

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Save these instructions

1) Work area

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use safety equipment. Always wear eye protection.

Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off-position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.

Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.



g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

2. Jig saw safety precautions

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use blades suitable for the material to be cut for efficient and safe operation. Make sure the saw blade is tightly secured, as described in the operation instructions.
- Excessive pressure and bending while cutting may break the blade.
- Cutting with the body of the tool fixed in a vice is very dangerous.
- It is extremely dangerous to point the cutting surface towards any person.

3. Instructions for safe handling

- Make sure that the tool is only connected to the voltage marked on the name plate.
- Never use the tool if its cover or any bolts are missing. If the cover or bolts have been removed, replace them prior to use. Maintain all parts in good working order.
- Always secure tools when working in elevated positions.
- Never touch the blade, drill bit, grinding wheel or other moving parts during use.
- Never start a tool when its rotating component is in contact with the workpiece.
- Never lay a tool down before its moving parts have come to a complete stop.
- Accessories: The use of accessories or attachments other than those recommended in these instructions might present a hazard.
- Replacement parts: When servicing use only identical replacement parts.



Description

- Trigger
- Lock-on button
- Roller guide
- Base
- Speed control dial
- Selector lever

6) SPECIFICATIONS

MODEL	JS-100/950RL	JS-85/750R	JS-65/550R
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	AC 220V±10%, 50/60HZ		
POWER	950 W	750 W	550 W
STROKE RATE	0-3000 SPM	0-3000 SPM	0-3000 SPM
STROKE RANGE	18 MM	18 MM	18 MM
MAX BLADE DEPTH WOOD	100 MM	85 MM	65 MM
MAINS CABLE LENGTH	2 M	2 M	2 M
CANTING ANGLE	45°	45°	45°
DIMENSIONS	280*90*230MM	280*90*230MM	255*85*210MM
WEIGHT	2.6KG	2.4KG	1.4KG

Be sure to check the rating label on the product, because the voltage is subject to change depending on the area in which the product is to be used.

- Standard accessories

Jig saw blade, Hex. key wrench, Dust nozzle

7) APPLICATIONS

(Use only for the purposes listed below.)

- Cutting wood, resin boards and thin metal sheets.

Blade installation (fig. 1, 2)

Be sure to disconnect the plug from the power source before installing the blade.

- Loosen the hex. socket head bolts by using the hex. Key wrench.

- Insert the blade completely into the spindle slot.

- Tighten the hex. socket head bolts.

The hex. key wrench is stored in the holder on the cord-strain reliever. When not using the hex. key wrench, store it in the designated place.

NOTE!

Check that the back of the jig saw blade enters the groove of the roller guide (3).

Orbital action (fig. 3)

To obtain the best cutting action with various types of material, it is necessary to adjust the orbital action of the saw blade. This tool has a selector lever (6) on the side of the housing.

Selections range from 0 for straight reciprocating blade action to for largest orbit of the blade.

When cutting into wood and plastic or other soft materials, a large swing is required, i.e. position, or .

For steel and similar hard materials, the cutting action should not be so great, so position 0 should be used. However, if a sharp and precise cutting surface is required for soft materials, then position 0 may also be used.

It is also intended for thin materials, as well as for knife or rasp work.

Switch (fig. 4, 5)

This tool is started and stopped by squeezing and releasing the trigger (1).

For continuous operation, press the lock-on button (2) while the trigger is squeezed. Depress the trigger again to release the lock.

This tool operates at speeds in the range of 0 – 3,000min⁻¹.

The speed control dial (5) permits adjustments while the tool is running and allows operation at the desired speed.

The general rules for cutting speed apply: the harder the material (steel), the lower the speed; the softer the material (wood), the higher the speed.

Dust nozzle (fig. 6)

While operating the tool, the dust nozzle should be connected to a vacuum cleaner.

(The dust nozzle can be connected to a vacuum cleaner with a hose outer diameter of 34.5mm.)

8) OPERATION

Never cover the air vents since they must always be open for proper motor cooling.

Starting (fig. 7)

For accurate cutting, hold the tool at right angles to the work.

Hold the base of the tool in firm contact with the work.

ARC CUTTING

In cases of small circle or arc cutting, use a lower cutting speed than for ordinary straight cutting.

NOTE!

Too much pressure may break the blade when cutting in a circular motion.

Metal cutting

Protective glasses should be used to protect the operator's eyes.

Cutting oil or emulsion for steel, and turbine oil for non-metallic materials like aluminum should be used.

Center cutting (fig. 8)

To cut in the center of a board, rest the base of the tool on the board as shown in fig. 7, so that the blade does not touch it. Then turn the switch on and slowly lower the moving blade against the board.

For materials other than wood, a starting hole must be drilled first.

Bevel cutting (fig. 9, 10)

Loosen the hex. Socket head bolt at the bottom of the base by using the hex. Key wrench. Next align the bottom line of the housing to the angle scale on the base plate, and then fasten the hex. Socket head bolt firmly. Bevel cutting of 0 - 45° can be achieved easily.

9). MAINTENANCE

After use, check the tool to make sure that it is in top condition.





It is recommended that you take this tool to a SOLMAX Authorized Service Center for a thorough cleaning and lubrication at least once a year.

Do not make any adjustments while the motor is in motion.

Always disconnect the power cord from the receptacle before changing removable or expendable parts (blade, it, sanding paper etc.), lubricating or working on the unit.

WARNING!

To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by an authorized service center or other qualified service organization



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель: JS-65/550R, JS-85/750R, JS-100/950RL

Модель:	Заводський серійний номер:
Назва фірми / П.І.Б. продавця:	Печатка продавця:
Дата продажу:	М.П.
П.І.Б. покупця	Підпис покупця:
Відмітка про ремонт:	
Відмітка про ремонт:	
Відмітка про ремонт:	



ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ПАСПОРТ ТА ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Моделі

JS-65/550R, JS-85/750R, JS-100/950RL

Інструкція з експлуатації

Шановні покупці

Ми дякуємо Вам за вибір. Ви стали володарем продукції торгової марки EOOD, яка відрізняється ергономічним дизайном і високою якістю виконання. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим надійним помічником на довгі роки

Уважно прочитайте це керівництво перед використанням інструменту і збережіть для звернення до нього згодом

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

При покупці виробу в роздрібній торговельній мережі вимагайте перевірки його робочого стану, комплектності, наявності штампа торговельної організації і дати продажу у гарантійному талоні, це є невід'ємною частиною цього керівництва. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення даного виробу. (Побутове призначення має на увазі під собою безперервне використання протягом 15-20 хвилин, потім відключення на 5 хвилин). Застосування виробу в професійних і комерційних цілях не передбачено.

УВАГА!

для запобігання виникнення пожежі та ураження електричним струмом не допускайте впливу дощу або вологи. Щоб уникнути електричного удару не намагайтеся самостійно відкривати корпус виробу. Звертайтеся для обслуговування тільки в авторизований сервісний центр

1. Не використовуйте електроінструмент для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цьому посібнику.
2. Не допускайте використання електроінструменту некваліфікованими, неповнолітніми особами або людьми з недостатніми для використання електроінструменту фізичними даними. У разі передачі електроінструменту іншим особам, докладно розкажіть з правила його використання та дайте ознайомитися з цією інструкцією перед тим.
3. Не занурюйте електроінструмент або окремі його частини в воду, або інші рідини.
4. Не використовуйте електроінструмент якщо є ризик загоряння або вибуху. наприклад, поблизу легкозаймистих рідин або газів.
5. Переносите електроінструмент, утримуючи його тільки за рукоятку.
6. Не переносите електроінструмент у включеному стані.
7. Переконайтеся в тому, що параметри в мережі відповідають параметрам, зазначеним на інструменті і у цьому керівництві.
8. Підключайте електроінструмент до мережі тільки після того, як Ви переконаєтесь у тому, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні.
9. При роботі з електроінструментом користуйтеся засобами індивідуального захисту. У разі необхідності скористайтесь респіратором, спеціальними рукавичками, окулярами та навушниками.
10. При роботі з електроінструментом рекомендується надягати відповідний одяг, щоб частини одягу не контактували з інструментом. Та переконайтесь, що на Вас немає нічого, що могло б перешкодити роботі, або викликати небажані наслідки
11. З метою Вашої безпеки не рекомендується працювати з не надійно закріпленими оброблюваними деталями і нестабільною або нестійкою поверхнею. По можливості забезпечте чітку фіксацію оброблюваної поверхні або деталі, наприклад за допомогою лещат, кріплень і т.д.
12. Електроінструмент підводити до оброблюваної деталі / поверхні у включеному стані.
13. При роботі міцно тримайте електроінструмент за рукоятку.
14. Нічого, крім оброблюваної поверхні або деталі, не повинно торкатися рухомих частин електроінструмента.
15. Не допускайте навантаження електроінструмента, що викликає його зупинку.
16. Забороняється здійснювати бічний тиск на електроінструмент.




17. При здійсненні робіт будьте обережні з прихованими електропроводами, горілками, газовими та водопровідними трубами.
18. Забороняється встановлювати електроінструмент стаціонарно (наприклад, затискати у лещата).
19. Ніколи не залишайте електроінструмент без уваги.
20. Дочекайтеся повної зупинки двигуна перед тим, як покласти інструмент.
21. Завжди намагайтеся тримати електроінструмент так, щоб тирса, пил, дрібні частинки і т.д. не летіли в вашу сторону.
22. Уникайте потрапляння мережевого кабелю на оброблювану електроінструментом поверхню.
23. Тримайте мережевий кабель далеко від джерела нагріву, масла і гострих предметів.
24. Не допускайте присутності дітей, тварин або сторонніх в робочій зоні.
25. Не торкайтеся під час роботи з інструментом до заземлених предметів (наприклад, трубопроводів, радіаторів опалення, газових плит, холодильника).
26. При відключенні електроінструменту від мережі тримайтеся за штекер мережевого кабелю.
27. Завжди відключайте електроінструмент від електромережі, коли Ви їм не користуєтесь.
28. Вимикайте прилад від електричної мережі у разі будь-яких неполадок:
 - перед зміною пильних полотен або чищенням,
 - після закінчення експлуатації.
29. Не користуйтеся електроінструментом після його падіння або якщо на ньому видно будь-які сліди пошкодження, також з пошкодженим мережевим кабелем або штекером. Зверніться до авторизованого сервісного центру для діагностування або ремонту електроінструменту.
30. При пошкодженні мережевого кабелю, щоб уникнути небезпеки його повинен замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа. Заміна мережевого кабелю здійснюється в авторизованому сервісному центрі згідно з діючим тарифом.
31. Робота і техобслуговування повинні здійснюватися у суворій відповідності з даним керівництвом.
32. Ніколи не використовуйте засоби, які можуть викликати ерозію інструмента (бензин та інші агресивні засоби).
33. Зберігайте електроінструмент у місці, недоступному для дітей.

Правила безпечного користування інструменту

1. Завжди надійно фіксуйте пильне полотно у затискачі.
2. Не використовуйте інструмент без захисного екрана.
3. Будьте вкрай обережні при установці пильного полотна, щоб уникнути порізів і пошкоджень навколишніх предметів.
4. Перед роботою переконайтеся, що пильне полотно встановлено правильно.
5. Переконайтеся, що опорна підшва інструмента щільно прилягає до поверхні оброблюваного матеріалу. Використовуйте лише неушкоджені, гострі пильні полотна. Перекошені, погнуті або затуплені пильні полотна можуть привести до зворотного удару, рикошету або заклинювання.
6. Не використовуйте інструмент для пиляння особливо твердих матеріалів.
7. Не підставляйте руки в зону пиляння не засовуйте руки під заготовку, щоб уникнути травм.
8. Не загальмовуйте пильне полотно після виключення бічним притисненням. Це може пошкодити пильне полотно, привести до його поломки або рикошету.

УВАГА!


Ні в якому разі не слід використовувати електроінструмент в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, які заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти інструментів людям в такому стані, або у таких умовах.



СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЛОБЗИКА

1. Опорна підшва
2. Захисний екран
3. Опорний ролик
4. Тримач пильного полотна
5. Гвинти тримача пильного полотна
6. Пильне полотно
7. Вимикач
8. Фіксатор вимикача
9. Рукоятка
10. Мережевий кабель
11. Вентиляційні отвори
12. Випускний отвір для пилу
13. Гвинти кріплення опорної підшви
14. Перехідник
15. Регулятор частоти ходу пильного полотна
16. Регулятор маятникового ходу

17. Гвинти кріплення паралельного упору



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Керівництво по експлуатації
- Лобзик електричний
- Вугільні щітки (комплект)
- Пильне полотно по дереву
- Пильне полотно по металу
- Шестигранний торцевий ключ

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

УВАГА! Перед виконанням будь яких операцій переконайтеся, що інструмент вимкнений відключений від мережі.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

1. За допомогою шестигранного ключа, що входить в комплект, звільніть гвинти тримача пильного полотна (5)
2. Тримайте пильне полотно так, щоб гладка кромка полотна входила в паз опорного ролика (3), а ріжуча кромка (з зубами) відповідно повинна бути направлена в протилежну сторону.
3. Вставте хвостовик пильного полотна до упору в утримувач (4)
4. Затягніть гвинти власника пильного полотна (5) за допомогою шестигранного ключа.
5. Переконайтеся в тому, що пильне полотно! надійно зафіксовано.



4. Переконайтеся в тому, що опорна підшва(1) надійно зафіксована

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПОРНОЇ ПІДОШВИ ДЛЯ ПРЯМОГО РІЗУ


1. Відкрутіть гвинти кріплення підшви (13) за допомогою шестигранного ключа, що входить в комплект
2. Встановіть підшву (1) перпендикулярно пильному полону
3. Затягніть гвинти кріплення підшви (13) шестигранним ключем.
4. Переконайтеся в тому, що опорна підшва (1) надійно зафіксована.

ПІД'ЄДНАННЯ ПИЛЕСОСУ/МІШКА ДЛЯ ЗБОРУ ВУДХОДІВ

Встановіть перехідник-адаптер (14) для збору пилу в відповідний отвір у задній частині корпусу електропили (12)

Залежно від конструкції електролобзика, форма насадки адаптора може бути різною.


Насадка адаптер піключається до шлангу (не входить у комплект), а шланг, підключається до промислового пилососа для видалення відпрацьованого пилу під час роботи.



ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО УПОРУ

1. Відкрутіть гвинти кріплення паралельного упору (17)
2. Вставте паралельний упор, у призначені для нього пази опорної підшви (1)
3. Встановіть потрібне значення на паралельному упорі.

4. Зафіксуйте паралельний упор гвинтами кріплення (17)



Регулятор частоти ходів

Обертаючи регулятор (15) встановіть оптимальне для бажаного типу робіт число ходів.

Примітка: на високій швидкості обробляйте деревину, на середньої - пластмасу і алюміній, на малій швидкості обробляйте інші метали.

НАСТРОЙКА МАЯТНИКОВОГО ХОДУ

Чотири ступені маятникового ходу дозволяють оптимальним чином привести швидкість і частоту різку у відповідність з типом оброблюваного матеріалу.

За допомогою регулятора маятникового ходу (16) ви можете регулювати хід маятника, як під час роботи, так і перед її початком.

Експлуатація

УВАГА! Лобзик призначений для розпилювання деревини, ДВП, ДСП, фанери, металів і пластмаси.

Вмикання і вимикання

1. Щоб увімкнути інструмент, під'єднайте штекер мережевого кабелю (10) до мережі, та натисніть вимикач (7)
2. Щоб вимкнути інструмент. відпустіть вимикач (7).
3. Для тривалої роботи натисніть вимикач (7), а потім фіксатор вимикача (8) і відпустіть вимикач(7). Для виключення інструменту, одноразово натисніть і відпустіть вимикач (7)

УВАГА! Перед роботою уважно огляньте інструмент, щоб переконатися в його цілісності. Перевіряйте стан і зачеплення рухомих деталей, відсутність зламаних деталей, правильність складання всіх вузлів, роботу на холостому ходу.

ПРИМІТКА: Товщина оброблюваної поверхні не повинна перевищувати максимального значення глибини різку, зазначеного в цій інструкції.

Розпилювання

- 1 Виконайте операції, описані у пункті «Підготовка до роботи»
- 2 Встановіть лобзик передньою кромкою опорної підшви (1) на оброблюваний предмет.
- 3 Міцно притисніть лобзик до заготовки
- 4 Натисніть вимикач (7) і з рівномірною подачею переміщайте лобзик по оброблюваній поверхні, не створюючи бічних навантажень на пильне полотно.

ПРИМІТКА: Під час різання звертайте увагу на положення основи. Воно повинно завжди стійко притискатись до заготовлі.

УВАГА! Так як розпилювання відбувається на зворотному ході пильного полотна, то на поверхні заготовки ближньої до опорної підшви інструмента (1), можуть утворюватися незначні відколи. Використовуйте відповідний тип пильного полотна.

Для різку з малим радіусом застосовуйте вузькі пильні полотна.

При випилюванні всередині заготовки або поверхні слід:

- 1 Просвердлити на лінії різку, в межах випилювання, отвір достатнього розміру для проходження пильного полотна.
- 2 Обробити отвір фрезою або напилком, щоб прибрати задирки і стружку, вставити в отвір пильне полотно і пиляти у потрібному напрямку.

ПРИМІТКА: Обробка металів вимагає більше часу, ніж обробка деревини. Використовуйте відповідне пильне полотно. Також рекомендується нанести охолоджуючий і змазуючий засіб уздовж лінії різку.

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Перед проведенням робіт з технічного обслуговування електроінструмента завжди відключайте мережевий кабель від мережі.

1 Зберігати електроінструмент необхідно при температурі навколишнього середовища від 0 ° С до + 40 ° С і відносної вологості повітря не більше 80%, в місці, недоступному для дітей

2 Регулярно перевіряйте правильність встановлення всіх гвинтів. При виявленні ослабленого гвинта негайно затягніть його. В іншому випадку Ви піддаєте себе ризику отримання травми.

3 Необхідно особливо дбайливо відноситься до електродвигуна, уникати попадання води або масла в його обмотки.

4 Після роботи ретельно протирайте електроінструмент

5 Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори завжди були чистими.

6 В процесі експлуатації вугільні щітки схильні до природного зносу. Своєчасна заміна вугільних щіток значно збільшить термін служби інструменту. Для їх заміни звертайтеся в авторизований сервісний центр.

ГАРАНТИЙНІ УМОВИ

УВАГА! При покупці виробу вимагайте його перевірки на предмет щільності і справності, а також правильного заповнення гарантійного талона.

1 Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона з зазначеним в ньому дати продажу, серійного номера, печатки (штампа) торгуючої організації, підпису продавця. При відсутності у Вас правильно заповнено гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

2 Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації.

3. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробів.

4. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне законодавство, остання редакція Закону «Про захист прав споживачів»

5. Гарантійний термін експлуатації на виріб становить 12 місяців. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу.

6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені у період гарантійного терміну, та обумовлені дефектами допущеними з вини підприємства-виробника.

7. Гарантійні зобов'язання не поширюються:

7.1 На несправності виробу, які виникли в результаті:

- недотримання користувачем керівництва по експлуатації;
- механічного пошкодження, викликаного зовнішнім або будь-яким іншим впливом;
- застосування виробу не за призначенням;

- впливу несприятливих атмосферних і зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі вимогам керівництва з експлуатації;

- використання приладдя, видаткових матеріалів і запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником

- потрапляння всередину виробу сторонніх предметів або засмічення вентиляційних отворів великою кількістю відходів, таких як пил, тирса і т.п.

7.2 На вироби, що піддавалися розтину, ремонту або модифікації неуповноваженими на те особами.

7.3 На несправності, що виникли внаслідок неналежного поводження або зберігання виробу: - наявність іржі на металевих елементах виробу;

- наявність оксидів колектору;

- обриви і надрізи мережевого кабелю;

На несправності, що виникли в наслідок перевантаження виробу, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей, до безумовних ознак перевантаження відноситься:

- деформація або оплавлення пластмасових деталей і вузлів виробу;

- поява окалини на колекторі або вугільних щітках;

- одночасний вихід з ладу ротора і статора електродвигуна;

- потемніння або обвуглювання ізоляції проводів. На витратні матеріали, змінні деталі, вузли, що підлягають періодичній заміні, такі як вугільні щітки, пильні полотна та ін.

7.6 На вироби без чіткого серійного номера.

Звертаємо вашу увагу, що доставка виробу в сервісний центр і з нього здійснюється кінцевим споживачем (власником) або за його рахунок.

На деталі і вузли, замінені при ремонті в авторизованому сервісному центрі, надається гарантія 3 місяці. Технічний огляд інструменту на предмет встановлення гарантійного випадку проводиться лише в авторизованому сервісному центрі.

УТИЛІЗАЦІЯ

При утилізації інструменту прийміть всі заходи, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу. Не варто самостійно намагатися утилізувати виріб. Настійно рекомендується

звернутися в спеціальну службу.

ШУМОВІБРАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовібраційні характеристики зауважують європейським стандартам

Шум	Вібрація
LpA: 84,7dB(A)	Ah=6,393 m/s ²
LwA: 95,7dB(A)	K=1,5m/s ²

Фірма-виробник звертає увагу покупців, що при експлуатації цього інструменту в рамках особистих потреб дотримуючись правил користування, наведених в цьому посібнику з експлуатації, термін служби інструменту може значно перевищити зазначений в цьому посібнику.

Фірма-виробник залишає за собою право вносити в конструкцію і комплектацію зміни, не погіршуючи експлуатаційній якості товару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики / Модель	JS-100/950RL	JS-85/750R	JS-65/550R
Напруга мережі/частота	220 В ±10% / 50 Гц	220 В ±10% / 50 Гц	220 В ±10% / 50 Гц
Потужність	950 Вт	750 Вт	550 Вт
Частота ходу	0-3000 ход/мин	0-3000 ход/мин	0-3000 ход/мин
Амплітуда ходу	18 мм	18 мм	18 мм
Лазерний показник	єсть	немає	немає
Максимальна глибина пропила			
Дерево	100 мм	85 мм	65 мм
Сталь	8 мм	6 мм	4 мм
Кут нахилу	до 45° в обидва боки	до 45° в обидва боки	до 45° в обидва боки
Довжина мережевого нахилу	2м	2м	2м
Габаритні розміри	280*90*230	280*90*230	255*85*210
Маса нетто	2,6 кг	2,4 кг	1,4 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лобзик електричний 1 шт
2. Вугільні щітки 1 комплект
3. Керівництво по експлуатації (технічний паспорт) 1 шт.
4. Ключ шестигранний торцевий 1 шт.
5. Пил'яне полотно 1шт

Позиція 5 опціональна, може не входити комплект поставки.

УВАГА! Комплектація інструменту може змінюватися заводом-виробником без попереднього повідомлення.